


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН
Директор
Чукотского северо – восточного
техникума посёлка Провидения
Василий Вингер С.Г.
"28" сентября 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 689251, ЧАО п.г.т. Провидения, ул. Полярная, дом №38
1.3. Сведения о размещении объекта:
- Здание общежития 5 этажей - 801,4 кв. м
- Учебный корпус №2, 2 этажа – 518,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ДА 5425 кв. м
1.4. Год постройки здания 1982 год, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа « Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 689251, ЧАО п.г.т. Провидения, ул. Полярная № 38
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодёжной политики и спорта
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 689000 г. Анадырь, ул. Беринга д. 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
2.2. Виды оказываемых услуг Образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

В шаговой доступности, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

НЕТ

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) НЕТ

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (ЕСТЬ, естественный перепад высот рельефа местности)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (НЕТ)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|-------|---|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| | в том числе инвалиды: | ВНД |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*> |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект социальной инфраструктуры не доступен для посещения маломобильных групп населения

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 2 | Вход (входы) в здание | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 8 | Все зоны и участки | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения _____ НЕТ _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ НЕТ _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

_____ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____ НЕТ _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ НЕТ _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "28" сентября 2016 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от " 28 " сентября 2016 г.
3. Решения Комиссии Объект социальной инфраструктуры не доступен для посещения маломобильных групп населения от "28" сентября 2016г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
Чукотского северо – восточного
техникума посёлка Provideniya
Зингер С.Г.
"28" сентября 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта 689251, ЧАО п.г.т. Provideniya, ул. Полярная, дом №38
1.3. Сведения о размещении объекта:
- Здание общежития 5 этажей - 801,4 кв. м
- Учебный корпус №2, 2 этажа – 518,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ДА 5425 кв. м
1.4. Год постройки здания 1982 год, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа « Чукотский северо-восточный техникум посёлка Provideniya »
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 689251, ЧАО п.г.т. Provideniya, ул. Полярная № 38
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) Оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) Государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодёжной политики и спорта
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 689000, г. Анадырь, ул. Беринга дом 7

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование

2.2. Виды оказываемых услуг Образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) С длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) НЕТ

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

НЕТ

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

НЕТ

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300-350 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3 - 4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) НЕТ

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; НЕТ

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; НЕТ

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (ДА естественный перепад высот рельефа местности)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (НЕТ)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| | в том числе инвалиды: | ВНД |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|----------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 2 | Вход (входы) в здание | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |
| 8 | Все зоны и участки | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |

I. Результаты обследования:

I. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Чукотский северо – восточный техникум посёлка Провидения, ул. Полярная 38
(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|------------------|---------------|-----------|----------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (8А- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | | | нет | нет | нет | нет |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет | | | нет | нет | нет | нет |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | | | нет | нет | нет | нет |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | нет | нет | нет | нет |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | нет | нет | нет | нет |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | | | нет | нет | нет | нет |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|---------------|-----------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Чукотский северо – восточный техникум посёлка Провидения | ВНД | нет | нет | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |

Комментарий к заключению: Объект социальной инфраструктуры не доступен для посещения маломобильных групп населения

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Общежитие
(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|------------------|---------------|-----------|----------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | | | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | нет | | | - | - | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | нет | | | - | - | - | - |
| 2.5 | Тамбур | нет | | | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | | | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|---------------|-----------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Чукотский северо – восточный техникум посёлка Провидения | ВНД | | | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |

Комментарий к заключению: Объект социальной инфраструктуры не доступен для посещения маломобильных групп населения

I. Результаты обследования:
 3. Пути (путей) движения внутри здания
 (в т.ч. путей эвакуации)
Чукотский северо – восточный техникум посёлка Провидения
 (наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|---|------------------|---------------|------------|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | есть/ нет | N на плане | N фо то | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Содер- жани е | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | - | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | | | - | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | - | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | - | - | - | Технические решения невозможны - организация |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | | альтернативной формы обслуживания |
| 3.5 | Дверь | нет | | | - | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | нет | | | - | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | | | - | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения | ВНД | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

Комментарий к заключению: Объект социальной инфраструктуры не доступен для посещения маломобильных групп населения.

Приложение 4(1)

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Чукотский северо – восточный техникум посёлка Провидения
(наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|------------------|---------------|-----------|----------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значимо для инва- лида (ка- тегория) | Со дер - жа ние | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения | ВНД | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

Комментарий к заключению: Объект социальной инфраструктуры не доступен для посещения маломобильных групп населения

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Обучение | нет | - | - | - | - | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|--|
| | | N на плане | N фото | |
| Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения | ВНД | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

Комментарий к заключению: Объект социальной инфраструктуры не доступен для посещения маломобильных групп населения.

I. Результаты обследования:
 4. Зоны целевого назначения здания
 (целевого посещения объекта)
 Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть | - | - | - | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения | ВНД | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

Комментарий к заключению: Объект социальной инфраструктуры не доступен для посещения маломобильных групп населения.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|------------------|---------------|-----------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содер- жание | Значим о для инва- лида (ка- тегория | Содер- жание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | нет | | | - | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | | | - | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | - | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | | | - | - | - | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения | ВНД | - | - | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |

Комментарий к заключению: Объект социальной инфраструктуры не доступен для посещения маломобильных групп населения.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Чукотский северо – восточный техникум посёлка Провидения

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | - | - | - | технические решения невозможны |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | технические решения невозможны |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | - | - | технические решения невозможны |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | - | - | - | - | - | технические решения невозможны |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения | ВНД | - | - | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. |

Комментарий к заключению: Объект социальной инфраструктуры не доступен для посещения маломобильных групп населения.

Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры
и других маломобильных групп населения
на территории Чукотского северо – восточного техникума посёлка Провидения на 2016 год

| N п/п | Наименование объекта и название организации , расположен ной на объекте | Адрес объек- та | N пас- порта досу- пности объек- та | Плановые работы | | Ожидаем ый результат (по состоя- нию доступ- ности) <***> | Финансирова ние | | Ответст - венный исполни - тель, соиспол - нители | Дата теку- щего контр- оля |
|----------|--|-----------------------|---|--|---------------------|---|-----------------------|-------------------|---|--|
| | | | | Содержа- ние работ <*> | Вид работ <*> | | Объем тыс. руб. | Источ - ник | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Чукотский северо – восточный техникум посёлка Провидения | 699251 | №1 | технически е решения невозможн ы - организац ия альтернати вной формы обслужива ния. | Орг | ВНД | - | - | - | - |

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации
объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ за ____ год

| N п/п | Наименование объекта и название организации расположенной на объекте | Адрес объекта | N пас- порта досто- пности объекта | Выполненные работы | | Оценка результата (по состоя- нию доступности) <****> | Фактические затраты | | Причины невыпо- ления | Зак- люче- ние |
|----------|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | Содер- жа- ние работ <*> | Оценк а работ <***> | | Объем · тыс. руб. | Оценк а <**** > | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Чукотский северо- восточный техникум посёлка Провидения | 689251 ЧАО п. Провиде ния, ул. Полярная 38 | 1 | нет | нет | ВНД | - | - | - | техничес кие решения невозмо жны |